

浙江省建设用土壤污染风险管控和修复名录（含地下水污染场地）

（截止 2024 年 1 月 22 日）

移入名录地块：钦寸水库源头污染治理项目（原新昌县森焱纺织品有限公司）地块。

有关备注：1.列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。

2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。3.环保举报电话：12369。

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
1	杭州晨光塑料化工有限公司地块	杭	上城区	杭州市上城区	东至园区路,南至浙江米家汽车销售服务有限公司和杭州华浙汽车交易市场,西至五号港,北至空地	21069	杭州市江干区艮山东路北区块开发建设指挥部办公室	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	浙江省工业设计研究院有限公司	浙江博世华环保科技有限公司	杭州上城区城市建设综合开发有限公司	2019年10月21日	是
2	杭州铍塑颜料科技有限公司及杭州逸永机械制造有限公司地块	杭	西湖区	杭州市西湖区留下单元	东侧南侧均紧邻屏基山,西侧紧邻绿化带,北侧为留下油脂厂拆迁空地	4700	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	浙江大学杭州国际科创中心	未明确	杭州西湖城市建设投资集团有限公司	2020年7月30日	否

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
3	湖墅单元GS0201-R21-05地块	杭州市	拱墅区	拱墅区教工路271号	东至教工路，西至民生路，北至美都路，南至永固路	32406	杭州市土地储备交易中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年12月7日	否
4	杭钢单元GS1302-23地块及周边道路	杭州市	拱墅区	杭州市拱墅区半山街道	东至规划康园路，南接GS1302-06、07、13等规划地块，西至规划康贤路，北接GS1302-04、05、15、26等规划地块	35256	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	正在开展效果评估	满足交通运输用地、绿地与开敞空间土壤环境质量要求	中国科学院南京土壤研究所	中节能大地(杭州)环境修复有限公司; 森特士兴集团股份有限公司; 北京建工环境修复股份有限公司	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	2020年12月15日	否
5	杭钢单元GS1303-01、GS1303-18地块	杭州市	拱墅区	杭州市拱墅区半山街道	东接GS1303-02规划地块，南至规划绿地GS1303-21以东金昌路涉及杭钢地块，西接GS1303-21规划地块，北至规划炼铁路	47111	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	中国科学院南京土壤研究所	未明确	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	2020年12月15日	否

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
6	杭钢单元GS1303-02、GS1303-17地块	杭州市	拱墅区	杭州市拱墅区半山街道	东至320国道，南至规划绿地GS1303-21以东金昌路涉及杭钢地块，西接GS1303-01规划地块，北至规划炼铁路	44462.5	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	中国科学院南京土壤研究所	未明确	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	2020年12月15日	否
7	杭钢单元GS1304-07、部分GS1304-21地块及周边道路	杭州市	拱墅区	杭州市拱墅区半山街道	东至320国道，南至规划独城路，西至规划崇超路，北至康桥路	90782	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务土壤环境质量要求	中国科学院南京土壤研究所	未明确	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	2020年12月15日	否
8	杭钢单元独城路东段地块	杭州市	拱墅区	杭州市拱墅区半山街道	东至320国道，南接GS1304-01、02等规划地块，西至规划康园路，北接GS1304-03、06、07等规划地块	36612	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	正在实施风险管控/修复	满足交通运输用地土壤环境质量要求	中国科学院南京土壤研究所	森特士兴集团股份有限公司	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	2020年12月15日	否

序号	地块基本信息							风险管控或修复情况					纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
9	运河新城单元GS1002-20、GS1002-41及周边道路涉杭州炼油厂区域地块	杭州市	拱墅区	杭州市拱墅区康桥平炼路48号	东侧为已建的周家浜小区和规划的R/B居住和商业服务用地，东北侧为已建的平安桥社区，南侧部分区域紧邻杭钢河，西侧为京杭大运河，北侧为规划中B1/B2商业用地	204809	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	中国科学院南京土壤研究所	未明确	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	2022年1月21日	是
10	金昌路以南康贤路和杭宁高铁涉及杭钢地块	杭州市	拱墅区	杭州市拱墅区半山街道	东至规划康贤路东侧，南至金星街，西至规划康贤路西侧，北接GS1302-22规划地块	18570	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足交通运输业土壤环境质量要求	中国科学院南京土壤研究所	未明确	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司	2020年12月15日	否
11	申花单元GS0404-A5-12地块南区域	杭州市	拱墅区	杭州市拱墅区申花单元	东至规划公园/轨道交通兼容用地，北至申花单元GS0404-A5-12地块北区域和北站小商品市场，西至规划商业商务用地，南至祥符变电站	30615	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务土壤环境质量要求	杭州市环境保护科学研究设计有限公司	浙江桃花源环保科技有限公司	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	2021年4月8日	是

序号	地块基本信息							风险管控或修复情况					纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
12	桃源新区G2-02地块	杭州市	拱墅区	杭州市拱墅区半山街道	东至桃源街，南距金星街190米，西至规划康园路，北至金昌路	4832	杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部	正在实施风险管控/修复	满足绿地土壤环境质量要求	杭州博盛环保科技有限公司	北京高能时代环境技术股份有限公司	杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部	2020年12月15日	否
13	原杭州下沙生物科技有限公司地块	杭州市	钱塘区	杭州市钱塘区白杨街道20号大街166号	东邻杭州杭城摩擦材料有限公司、杭州斯莱特泵业有限公司，南至20号大街，西至1号大街，北至空地	46651	杭州下沙生物科技有限公司	正在开展效果评估	满足工矿用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	浙江大学	杭州臻尚环境科技有限公司	杭州下沙生物科技有限公司	2023年3月24日	否
14	杭州天汇精细化工有限公司地块	杭州市	桐庐县	桐庐县洋塘路279号	东至杭州瑞霖化工有限公司厂房，南至舞象山体，西至桐庐三利电热设备厂厂房，北至洋塘路	16652	桐庐城市基础设施建设有限公司	正在开展效果评估	满足交通运输用地土壤环境质量要求	上海环境保护有限公司	浙江卓锦环保科技有限公司	桐庐城市基础设施建设有限公司	2021年2月9日	是

序号	地块基本信息							风险管控或修复情况					纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
15	桐庐县浮桥埠4号地块	杭州市	桐庐县	桐庐县桐君街道浮桥埠村浮里线	东至原杭州市桐江技术职业学院拆迁后遗留空地，南至浮桥埠2号地块，西至徐富路，北至3号地块及徐家村	14786.4	桐庐县富春江全域建设开发有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	安徽省通源环境节能股份有限公司	安徽省通源环境节能股份有限公司	桐庐县富春江全域建设开发有限公司	2023年7月19日	否
16	下涯江湾友邦香料地块	杭州市	建德市	建德市下涯镇江湾村	东至江南公路，南至农田，西至山体，北至山体	68294	建德市资产经营投资有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	建德市资产经营投资有限公司	2023年12月28日	是
17	宁波丁家湾3号地块(原宁波双鹿控股集团有限公司)	宁波市	海曙区	宁波市海曙区段塘街道大河头路99号	东至奉化江，南至奉化江，西至中华纸业地块，北至中华纸业地块	49200	宁波市海捷投资开发有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足留白用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年12月7日	否

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
18	奉化大埠工业园区中部区域其他地块(南部)	宁波市	奉化区	宁波市奉化区萧王庙街道大埠工业园区	东至原浙江润盾差速器有限公司, 南至山脚线, 西至奉化市中兴镀业有限公司、奉化市武岭氧化铁红厂, 北至原青云镀业有限公司	27555	宁波市奉化区土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	宁波市生态环境科学研究院	中节能大地(杭州)环境修复有限公司	宁波市奉化区工业投资集团有限公司	2022年9月6日	否
19	原奉化市大桥明化电镀厂地块	宁波市	奉化区	宁波市奉化区萧王庙街道大埠工业园区	东至原奉化宏宇铸造厂界, 南至山脚线, 西至原奉化明丰氧化厂界, 北至奉化班溪长宏机械厂	4326	宁波市奉化区土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	宁波市生态环境科学研究院	中节能大地(杭州)环境修复有限公司	宁波市奉化区工业投资集团有限公司	2022年9月6日	否
20	原奉化市新星镀业有限公司地块	宁波市	奉化区	宁波市奉化区萧王庙街道大埠工业园区	东至原奉化永达纸浆模塑厂、原大埠水泥瓦通厂、原奉化明丰氧化厂、原青云镀业有限公司, 南至山脚线, 西至原奉化市武岭氧化铁红厂, 北至原奉化市武岭氧化铁红厂、原青云镀业有限公司	9539	宁波市奉化区土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	宁波市生态环境科学研究院	中节能大地(杭州)环境修复有限公司	宁波市奉化区工业投资集团有限公司	2022年9月6日	否

序号	地块基本信息							风险管控或修复情况					纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
21	雁门电镀厂原址地块	宁波市	慈溪市	宁波慈溪市龙山镇邱王村雁门路11号	东侧为雁门路，南西北仅挨邱王村山地	8200	雁门电镀厂(周如芳)	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019年10月21日	否
22	慈溪市宗汉街道原东方铜业公司(冶炼)地块	宁波市	慈溪市	宁波市慈溪市宗汉街道北三环西路2088号	东至规划西六灶江路(现状为河流)，南临北三环，西侧现状为农田和河流，北临规划嘉利路(现状为农田)	96000	慈溪市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	浙江德睿环境科技有限公司	未明确	慈溪市资创土地整理开发有限公司	2021年3月10日	否
23	东部新城核心区以东片区B1-11#地块	宁波市	鄞州区	宁波市东部新城核心区以东片区	东至东吴河，南至百丈东路，西至善嘉路，北至文卫西路	42561	宁波市东部新城开发建设指挥部	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	浙江坤态环保科技有限公司	浙江久丰生态环境有限公司	宁波市东部新城开发建设指挥部	2020年10月9日	是

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
24	鄞州区钟公庙街道 YZ08-06-a1、a2、a3 地块	宁波市	鄞州区	宁波市鄞州区铜盆浦村	北侧和西侧紧邻奉化江，南侧为鄞州大道，东侧为铜盆闸和鄞州水利水电勘测设计院	216000	宁波市鄞州区人民政府钟公庙街道办事处	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	中科院城市环境研究所	未明确	宁波市鄞州区人民政府钟公庙街道办事处	2021年2月9日	是
25	浙江金甬腈纶有限公司地块	宁波市	镇海区	宁波市镇海区五里牌	南至甬江，东至港道路，北至无名道路，西至农田。	243919.8	宁波市镇海区城市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足留白用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019年10月21日	否
26	镇海第二化工厂退役地块	宁波市	镇海区	宁波市镇海区宁镇公路南侧	北至宁镇公路；南至宁波市永熠沙发家具厂；东至大通路；西至甬江支流。	5433	镇海区人民政府蛟川街道办事处	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019年10月21日	否

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	是否属地下水污染场地	
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
27	温州市永强北片区永中单元(0577-WZ-YB-08)F-16地块	温州市	龙湾区	永中街道	东至建中路,南至城中路,西至上瓯路,北至围垦路	36110	温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司;中节能大地(杭州)环境修复有限公司	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司;中节能大地(杭州)环境修复有限公司	温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会	2022年3月10日	否
28	温州市核心片区桃花岛单元(0577-WZ-HX-08)T04-15地块	温州市	龙湾区	蒲州街道	东临蒲帛路,南临思源路,西面和北面为蒲密路	25450	温州市滨江建设投资有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年7月19日	否
29	温州市丰门街道仰双片区鞋都一期单元B-31b地块	温州市	鹿城区	温州市鹿城区丰门街道前陈村	北至市场路(规划),西至屿前路(规划),南至前陈路(规划),东至瓯江路西延线(规划)	29913	温州市鹿城区人民政府丰门街道办事处	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年9月20日	否

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	是否属地下水污染场地	
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
30	温州仰双片区鞋都一期单元 C-06a 地块	温州市	鹿城区	温州市鹿城区丰门街道前陈村	北至前陈路，西接鞋都大道，南临大河北路（规划），东至温州仰双片区鞋都一期单元 C-06b 地块	36662	温州市鹿城区人民政府丰门街道办事处	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年10月31日	否
31	温州市丰门街道仰双片区鞋都一期单元 C-06b 地块	温州市	鹿城区	温州市鹿城区丰门街道前陈村	北至前陈路，西至前陈村，南至大河北路（规划），东至空地（原码头）	30666	温州市鹿城区人民政府丰门街道办事处	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司；浙江中蓝环境科技有限公司	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司；浙江中蓝环境科技有限公司	温州市鹿城区人民政府丰门街道办事处	2023年6月5日	否
32	温州市仰双片区中央涂单元 A-04 地块	温州市	鹿城区	温州市鹿城区双屿街道	北至瓯江路，东至卧旗山，南至金灶中路，西至双金路。	31055	温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年10月31日	否

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
33	温州浙南科技城 02-E-01 至 02-E-24 地块	温州市	龙湾区	温州市龙湾区瑶溪街道灵昆大桥附近	南起机场大道、北临瓯江、东起灵昆特大桥辅路、西至致富路	400700	温州浙南科技城管理委员会	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	广西博世科环保科技有限公司；湖南博世科环保科技有限公司	广西博世科环保科技有限公司；湖南博世科环保科技有限公司	温州浙南科技城开发有限公司	2019年10月21日	是
34	温州浙南科技城北起步区二期一标 A-2 地块	温州市	龙湾区	温州浙南科技城北起步区二期一标 A-2 地块位于龙湾区瑶溪街道	东临上塘路，北邻中兴路，南接庐山路，西为金江路	18133.15	温州浙南科技城管理委员会	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	浙江博世华环保科技有限公司	浙江博世华环保科技有限公司	温州浙南科技城开发有限公司	2020年11月11日	否

序号	地块基本信息							风险管控或修复情况					纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
35	温州浙南科技城北起步区二期一标A-4地块	温州市	龙湾区	温州浙南科技城北起步区二期一标A-4地块位于龙湾区瑶溪街道	东临致富南路，北邻机场大道辅路，南接黄石山，西为温州市巨星特钢有限公司地块	19866.46	温州浙南科技城管理委员会	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	浙江竟成环保科技有限公司	浙江竟成环保科技有限公司	温州浙南科技城开发有限公司	2020年11月11日	否
36	浙江省瑞安市塘下镇九龙社区JL-4-27部分地块	温州市	瑞安市	瑞安市塘下镇	北侧为台新路，西侧为陈岙河，南侧为二类居住用地（规划），东侧为陈岙路（规划）	13746.61	瑞安市塘下镇人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年7月11日	否
37	瑞安市莘塍街道上村村养老服务中心（原莘塍电镀中心）地块	温州市	瑞安市	瑞安市莘塍街道青年路	东侧为莘塍船用螺旋桨厂，西侧和北侧为预制板厂，南侧为南洋村村集体仓库	2400	瑞安市莘塍街道上村村股份经济合作社	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	温州理工学院	未明确	瑞安市莘塍街道上村村股份经济合作社	2023年1月6日	否

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
38	永嘉瓯北中心区 ZX-D1-03 地块	温州市	永嘉县	温州市永嘉县瓯北街道清水埠(桃园陵园东侧)	东南侧为工人生活区(ZX-D1-04 地块), 西侧为山坡, 西南侧为国鸿清水湾小区, 南侧为阳光大道, 西北侧为永嘉县农业生产资料有限公司(ZX-D01-02 地块), 北侧为三塘线 G104(旧)(现为 S223 仙清线)	17314.24	永嘉县瓯北东片开发建设指挥部	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年9月6日	否
39	海宁和平化工有限公司污染地块	嘉兴市	海宁市	嘉兴海宁市海洲街道	伊桥村广顺路以东、西山路以南、杨园路以西、伊桥一里以北	11203	海宁市土地开发有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	上海康恒环境股份有限公司	海宁市土地开发有限公司	2019年10月21日	否
40	平湖市海达精细化工有限公司退役地块	嘉兴市	平湖市	嘉兴广陈镇月渡湾	东侧为农田, 南侧为水泥路, 西侧为平湖市广轮新型建材有限公司, 北侧为六里塘	30510.6	平湖市广陈镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	修复方案编制单位: 浙江省环境工程有限公司	北京高能时代环境技术股份有限公司	广陈镇人民政府	2019年10月21日	是

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
41	上林村制革污泥堆场地块	嘉兴市	海宁市	嘉兴海宁市周王庙镇东北部	1#地块位于上林村10组，东侧紧邻浙江富邦集团有限公司围墙，南侧为俞家埭，西侧和北侧均为农作物种植地；2#地块位于上林村6组，东侧和南侧均为农作物种植地，西侧和北侧均紧邻河流；3#地块位于上林村5组，北侧紧邻河流，南侧为农作物种植地。	20000	海宁市周王庙镇上林股份经济合作社	正在开展效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	浙江大学	浙江博世华环保科技有限公司	海宁市周王庙镇政府	2019年10月21日	是
42	海宁德尔化工有限公司地块	嘉兴市	海宁市	海宁市长安镇高新技术开发区聆涛路7号	东至浙江信达可思消防实业有限责任公司和海宁市高博特种纤维有限公司、北至园区道路、西至海宁金格莱德纺织科技有限公司和旭刚车业有限公司，南至聆涛路	37472	海宁德尔化工有限公司	正在实施风险管控/修复	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	励拓安答(上海)环境工程技术有限公司	浙江卓锦环保科技有限公司	海宁德尔化工有限公司	2022年9月3日	否

序号	地块基本信息							风险管控或修复情况					纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
43	新丰镇乌桥村潭子塘堆场地块	嘉兴市	南湖区	嘉兴市新丰镇乌桥村潭子塘组	东至西油车港，南至平湖塘，西至潭子塘组田，北至王家浜组田	47000	乌桥村村委	正在实施风险管控/修复	满足耕地土壤环境质量要求	中国环境科学研究院	北京建工环境修复股份有限公司	嘉兴市南湖区新丰镇人民政府	2019年10月21日	否
44	原嘉兴汇源纺织染整有限公司(三期)退役场地	嘉兴市	秀洲区	嘉兴市秀洲区油车港镇正阳西路159号	东至河流(长纤路港)，北至家家乐废水处理站，西至天森纸业有限公司，南至汇源路	17666	嘉兴市麟湖控股集团有限公司	正在开展效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	浙江省生态环境科学设计研究院	浙江环龙环境保护有限公司	嘉兴市麟湖控股集团有限公司	2021年3月10日	否
45	浙江嘉兴中达集团有限责任公司(不锈钢管分厂)	嘉兴市	海盐县	嘉兴市海盐县百步镇	东至王石线商铺，南至百禾路，西侧和北侧均为空地	18200	海盐县百步镇城镇建设发展有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	杭州博盛环保科技有限公司	浙江天弈环境有限公司	浙江嘉兴中达集团有限责任公司	2020年4月7日	是
46	安吉鸿泰化工有限公司地块	湖州市	安吉县	湖州市安吉县孝丰镇王家庄村	南至安吉环林竹木厂，西至亚通纸业污水处理站，北至南溪，东至原竹席厂	9200	安吉县孝丰镇人民政府	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	浙江大学	北京高能时代环境技术股份有限公司	安吉县孝丰镇人民政府	2019年10月21日	是

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
47	安吉县羽马电瓶有限公司地块	湖州市	安吉县	湖州市安吉县天子湖镇	东至安吉广源锅炉有限公司，南至园区道路，西至安吉县良胜塑料制品厂，北至浙江美能电气有限公司	14684	安吉县羽马电瓶有限公司	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	杭州康利维环保科技有限公司	浙江惠宇环境工程有限公司	湖州省际承接产业转移示范区安吉分区管委会	2019年10月21日	否
48	湖州金泰科技股份有限公司地块	湖州市	吴兴区	湖州市环渚街道金泰路1888号	东至大钱港，南至现状河道，西至金泰路，北至湖州市华曼化工有限公司	42350	湖州金泰科技股份有限公司	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地等土壤环境质量要求	江苏盖亚环境科技股份有限公司	江苏盖亚环境科技股份有限公司	湖州金泰科技股份有限公司	2022年3月10日	是
49	绍兴市越城区鉴湖街道上谢墅 JHP-05D-02 地块	绍兴市	越城区	绍兴市越城区鉴湖街道鉴湖街道	东至南山郡道路，南至南山郡，西至南山郡道路，北至规划泄洪渠	31000	绍兴市越城区鉴湖街道办事处	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024年1月2日	否

序号	地块基本信息							风险管控或修复情况					纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
50	绍兴市越城区 DHP-01 单元 B-02-44 地块 (除船厂外)	绍兴市	越城区	东湖街道东湖路与柳桥路交叉口东北侧	东至湖滨路, 南至柳桥路和原松陵造船厂, 西至东湖路, 北至规划道路	46175.65	绍兴市越城区东湖街道办事处	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	浙江益壤环保科技有限公司	浙江惠宇环境工程有限公司	绍兴市越城区东湖街道办事处	2023年4月7日	否
51	钦寸水库源头污染治理项目 (原新昌县森焱纺织品有限公司) 地块	绍兴市	新昌县	新昌县沙溪镇东龙潭村	东至 613 县道, 南至庄家山, 西至山体, 北至山体	32973	绍兴市钦寸水库运行管理中心	正在编制风险管控/修复方案	满足留白用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024年1月12日	否
52	横店集团家园化工有限公司 B 地块	金华市	东阳市	金华东阳市横店工业区	东至路, 西至永磁材料总厂, 南至江南西路, 北至沿江大道	11724.5	横店集团家园化工有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	浙江大学	未明确	横店集团家园化工有限公司	2019年10月21日	否
53	鹰鹏化工有限公司地块	金华市	永康市	金华永康市永化路 68 号	西邻西塔路, 北邻永化路, 北侧相隔约 100m 为杨官水库, 南距永康江约 500m	73488.44	鹰鹏化工有限公司	正在实施风险管控/修复	满足商服用地土壤环境质量要求	杭州佳澄环境科技有限公司	浙江境联环境科技有限公司	鹰鹏化工有限公司	2019年10月21日	否

序号	地块基本信息							风险管控或修复情况					纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
54	浙江东阳化学工贸有限公司 B 地块	金华市	东阳市	金华东阳市东七里，环城北路与学士南路交叉口东侧约 400m	西侧为卢三建材城；南侧为空地；东侧及北侧为原浙江东阳化学工贸有限公司 A 地块	10350.83 (其中管控面积 6203 m ²)	东阳市城市建设投资集团有限公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	浙江省环境科技有限公司	中节能大地(杭州)环境修复有限公司和浙江桃花源环保科技有限公司	东阳市城市建设投资集团有限公司	2019年10月21日	是
55	浙江侨朋化工有限公司 地块	金华市	永康市	金华永康市永化路 68 号	西邻西塔路，北邻永化路，北侧相隔约 100m 为杨官水库，南距永康江约 500m	10533.21	浙江侨朋化工有限公司	正在实施风险管控/修复	满足商服用地土壤环境质量要求	杭州佳澄环境科技有限公司	浙江境联环境科技有限公司	鹰鹏化工有限公司	2019年10月21日	否
56	浙江伊鹏化工有限公司 地块	金华市	永康市	金华永康市永化路 68 号	西邻西塔路，北邻永化路，北侧相隔约 100m 为杨官水库，南距永康江约 500m	6199	浙江伊鹏化工有限公司	正在实施风险管控/修复	满足商服用地土壤环境质量要求	杭州佳澄环境科技有限公司	浙江境联环境科技有限公司	鹰鹏化工有限公司	2019年10月21日	否
57	原浦江县三江龙金属表面处理厂退役地块	金华市	浦江县	浦江县白马镇万宁路 6 号	东至浦江县工具厂，南至浦阳江北岸绿道，西至浦江县浩乐针织制衣厂，北至浦江盛宏纸业有限公司	6758	浦江县三江龙金属表面处理厂	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023年1月5日	否

序号	地块基本信息							风险管控或修复情况					纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
58	衢州市柯城区兴旺电镀厂地块	衢州市	柯城区	衢州市柯城区石室乡石室二村石安线的东北侧	北临农田，南至县道石安线，西临农田，东临农田和池塘	11000	衢州市柯城区石室乡石室二村村集体	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021年4月23日	否
59	开化县成兴化工有限公司地块	衢州市	开化县	衢州市开化县华埠镇封家中小企业孵化基地	东侧为衢州东凯胶业有限公司，西侧为开化县盛丰化工有限公司，其余两侧为山地	3505	华埠镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	浙江惠博环境技术有限公司	中节能大地（杭州）环境修复有限公司	华埠镇人民政府	2019年10月21日	否
60	开化县盛丰化工有限公司地块	衢州市	开化县	衢州市开化县华埠镇封家中小企业孵化基地	东侧开化县成兴化工有限公司，其余三侧为山地	18093	华埠镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	浙江惠博环境技术有限公司	中节能大地（杭州）环境修复有限公司	华埠镇人民政府	2019年10月21日	是

序号	地块基本信息							风险管控或修复情况					纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
61	原衢州瑞力杰化工有限公司地块	衢州市	开化县	衢州市开化县生态工业园区青联片区园一路	东侧紧邻园二路，南侧为浙江亿普信电子有限公司，西侧紧邻园一路，北侧紧邻生态二路	17866.8	开化县创城发展有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	中国恩菲工程技术有限公司	广西博世科环保科技股份有限公司	开化县创城发展有限公司	2020年12月28日	是
62	浙江省常山化工有限责任公司和浙江常山时庆化工有限公司原址地块	衢州市	常山县	衢州市常山县紫港街道外港	东 110 米为新建道路，南侧紧邻外港村，西侧 200 米以外为商业居民区，北侧为原办公区	122666	浙江省常山化工有限责任公司、浙江常山时庆化工有限公司	正在实施风险管控/修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	生态环境部南京环境科学研究所	浙江卓锦环保科技有限公司	衢州市生态环境局常山分局	2019年10月21日	是

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
63	浙江交通科技股份有限公司江山基地退役场地B区地块	衢州市	江山市	江山市景星东路38号	东侧紧邻浙江交通科技股份有限公司江山基地退役场地C区地块，南侧为瓦窑村，西侧恒安驾校，北侧紧邻北侧紧邻浙江交通科技股份有限公司江山基地退役场地A区地块。	272673.33	浙江交通科技股份有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	浙江省环境科技有限公司	浙江交工地下工程有限公司	浙江交通科技股份有限公司	2022年7月11日	是
64	黄岩区农药厂地块	台州市	黄岩区	台州市黄岩区城关北郊的马鞍山脚下	东西北三面环山，南面紧邻加油站	30623	台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司	正在实施风险管控/修复	满足商业用地土壤环境质量要求	生态环境部南京环境科学研究所	浙江易承环境建设有限公司	台州市黄岩城市建设发展集团有限公司	2019年10月21日	是

序号	地块基本信息							风险管控或修复情况					纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
65	台州市路桥分区 LLQ080 规划管理单元 0117-3 地块	台州市	路桥区	肖谢村肖谢工业区内	东至 0117-1 东侧地块和 0117-2 地块，南至肖王泾，西至 0117-1 西侧地块，北至肖谢路	28685.89	路桥区人民政府路南街道办事处	正在实施风险管控/修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	台州市污染防治工程技术中心	航天规划设计集团有限公司(联合体牵头人)广州市第一市政工程有限公司(联合体成员)	路桥区人民政府路南街道办事处	2022年1月29日	是
66	浙江省椒江绿色药都小镇原台州市宁江化学厂地块	台州市	椒江区	海门街道岩头工业区	厂区北侧和西侧均与海东造船厂相邻，南邻椒江岩头冷冻厂，东接康美洗衣厂	5837	浙江椒江经济开发区管理委员会	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022年10月12日	是
67	台州捷大药业有限公司地块	台州市	仙居县	仙居县城南医化园区，南峰南路28号	东面为大庆河，南面为荒地，西面为河埠路和居民区，北面为广信食品公司	6667	仙居县自然资源和规划局	正在实施风险管控/修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	台州市污染防治工程技术中心	航天凯天环保科技有限公司	仙居县自然资源和规划局	2020年12月14日	否

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						纳入日期	是否属地下水污染场地
	地块名称	市	县	详细地址	四至范围	地块面积(平方米)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
68	仙居县鸿燕医药化工有限公司地块	台州市	仙居县	河埠路66号	东面为河埠路，南面为居民区和荒地，西面和北面为大庆河	5873	仙居县自然资源和规划局	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	台州市污染防治工程技术中心	航天凯天环保科技有限公司	仙居县自然资源和规划局	2020年11月16日	否
69	台州三化化工有限公司与台州经纬化工有限公司退役场地（夹缝区：台州市三门县善岙蒋村地块保留）	台州市	三门县	台州市三门县海游镇	北侧和西侧紧邻农田，南侧为海游港，东侧为道路，与东北侧善岙蒋村民居区距离280m，西侧善岙蒋村民居区170m（夹缝区保留：台州市三化化工及经纬化工有限公司场地河道边坡南侧和土壤及地下水修复/管控区北侧竖向阻隔之间的约5m宽夹层区域，该区域被闸口分为两段，名录剩余污染面积1140）	1140	三门县海港建设有限公司	正在实施风险管控/修复	满足绿地与开敞空间用地环境质量要求	生态环境部南京环境科学研究所	中建市政工程有限公司和北京尚洋东方环境科技有限公司	三门县海港建设有限公司	2019年10月21日	是